

Modifica Cassetta THETFORD C-400

Fin da subito mi ero accorto che la cassetta Thetford C-400 del nuovo camper, aveva qualche piccola ma spiacevole perdita dalla guarnizione superiore, tra tazza e cassetta. Sostituita la guarnizione con una nuova, ma dopo pochissimo eravamo da capo. Studiato meglio il problema, mi sono accorto che la cassetta non premeva abbastanza verso l'alto sul fondo della tazza, come se l'alloggiamento della cassetta fosse un po' troppo alto. Mi sono procurato quindi un foglio di materiale plastico di 3 mm di spessore, chiamato "Poliuretano Espanso", che si trova facilmente nei centri per il fai da te. Scelto il colore bianco che si adatta bene all'uso. Questo materiale, benché compatto e solido, si taglia abbastanza bene con un robusto cutter rendendone facile la lavorazione. Ho sagomato uno spessore grande quanto il fondo dell'alloggiamento aprendo alcune finestre dove necessario. Messo questo spessore sul fondo dell'alloggiamento, lo ho fissato con due viti incassate a testa svasata, per mantenerlo fermo in posizione. In questo modo la cassetta viene sollevata di 3 mm e quindi la guarnizione preme bene contro il fondo della tazza facendo una tenuta perfetta. Il problema delle perdite è stato quindi risolto definitivamente. Sollevando anche se di poco la cassetta, la levetta verde di sgancio, faceva fatica a rimanere agganciata sul suo fermo, quindi la ho tolta dalla cassetta (è inserita con due perni a pressione), scaldata un po' e quindi piegata un pochino di più e rimessa al suo posto. Così facendo aggancia nuovamente in modo perfetto.

